

Различия в конструкции отопителей кабины.


**ОТОПИТЕЛЬ «СТАРОЙ»
КОНСТРУКЦИИ**

**ОТОПИТЕЛЬ «НОВОЙ»
КОНСТРУКЦИИ**



1. Изменился производитель и обозначение отопителя



2. Изменилась конструкция механизма управления заслонками распределения воздуха



3. Изменилась конструкция: «гнезда» для установки испарителя (изменились размеры); «гнездо» для установки радиатора (изменились размеры); конструкция места вывода трубок радиатора отопителя



4. Изменилась конструкция радиаторов отопителя (изменились габаритные размеры «ядра» радиатора), формагиба трубок радиатора



Заключение

По компонентно невозможно произвести замену частей отопителя **МК447875** на компоненты отопителя **МК582590**.

Такие компоненты как радиатор, механизм управления заслонками, корпус являются оригинальными и не взаимозаменяемыми!

По сообщению представителей **МФТВС** отопитель кабины в сборе **МК447875** взаимозаменяем с отопителем в сборе **МК582590** (т.к. присоединительные размеры, места ввода и вывода трубок аналогичны).